



Spa küveti – E91 hata mesajı

E91 hata mesajı birkaç nedenden dolayı görüntülenebilir:

- **sudaki tuz konsantrasyonu yetersiz** → kılavuzdaki talimatlara göre gerekli seviyeye kadar suya tuz ekleyin
- **tuzlama makinesi elektrodunda kireçlenme** → elektrodu sirke ile kılavuzdaki talimatlara göre temizleyin
- **elektrodun ömrünün sona ermesi/ elektrodun aşınması** - bu, elektrotlar temiz olsa bile Spa küveti yoğun olarak kullanıldığında veya uzun süre kullanıldığında meydana gelir → elektrodun yenisiyle değiştirilmesi gerekir.
- İlgili yedek parça numarası (elektrot/titanyum plakalar) kılavuzda bulunabilir - 5 rakamlı bir koddur (örn. 11899). Elektrot yedek parça olarak sipariş edilebilir.
- Spa küvetindeki **su sıcaklığı 10 °C'nin altında** → daha yüksek su sıcaklıklarında cihazın işlevselliğini kontrol edin.
- yukarıdaki prosedürlerden hiçbiri işe yaramazsa, kontrol ünitesinin elektronik aksamında bir sorun vardır ve bir servis teknisyenine ihtiyaç vardır.