

# INTEX®

## Tuzlama makineleri, tuzlama makineli kum filtrelemeleri - 91 ve 92 hata mesajı

### Tuzlama makineleri ve kum filtrelemelerinde 91 hata mesajının olası nedenleri



#### 1. Sudaki tuz miktarı yetersiz

Doğru miktarda tuzu tüm havuz alanına eşit olarak dökün. **Skimmer üzerinden tuz eklemeyin, tıkanabilir.** Tuzun çözünmesini hızlandırmak için, tuzu havuzun dibine, örneğin bir süpürge ile eşit olarak yayabilirsiniz. Tuz dipte tek bir yerde kalmamalıdır. 24 saat sonra tuzun tamamı çözünecek ve ardından tuzlama makinesini açabilirsiniz. İstedığınız süreyi ayarlayın. Kılavuzdaki tabloları takip edin.

**Havuz kullanım kılavuzunda belirtildiği gibi doğru miktarda tuz eklediyseniz ve hala 91 hata mesajı görünüyorsa daha fazla tuz eklemeyin. Sorun muhtemelen az miktarda tuz değildir, nedeni farklı olacaktır, 2. ve 3. maddelere devam edin.**

#### 2. Elektrodun temizlenmesi gerekiyor

Elektrodu kullanım kılavuzuna göre (sirkeli suya batırarak) temizleyin.



#### 3. Elektrodun değiştirilmesi gerekiyor

Havuz suyundaki tuz miktarı doğru miktardaysa ve elektrot(lar) temizse elektrodun değiştirilmesi gerekebilir. Ürün garanti kapsamındaysa, bayide şikayette bulunun. Garanti kapsamında değilse elektrodu yedek parça olarak talep edebilirsiniz. Yedek parça numarasını kullanım kılavuzunuzda bulabilirsiniz. 5 haneli sayısal bir koddur.

### Tuzlama makineleri ve tuzlama makineli kum filtrelemelerinde 92 hata mesajının olası nedenler



#### 1. Sudaki tuz miktarı fazla

Tuzlama makinesi 92 hata veriyorsa, sistem suyun içinde yüksek tuz seviyesi ölçmüştür. Sorunu çözmek için önce elektrodu kılavuza göre temizleyin. Daha sonra sudaki tuz miktarını azaltmanız gerekir. 92 kodu kaybolana kadar havuz suyunun yaklaşık %25'ini temiz suyla değiştirin.

**2. Elektrot çalışmıyor** – cihaz garanti kapsamındaysa, bayide şikayette bulunun. Gerekirse elektrot yedek parça olarak sipariş edilebilir.

**3. Su sıcaklığı 35°C veya daha fazladır** – su sıcaklığını düşürmeyi deneyin.