

Tuz seviyesinin düşürülmesi ve arttırılması

Tuzlama makinesi E91 hatası gösteriyorsa, sistem düşük tuz seviyesi ölçmüştür. Sorunu çözmek için önce elektrodu kılavuza göre temizleyin. Ardından suya yeterince tuz koyup koymadığınızı kontrol edin ve gerekirse daha fazla ekleyin. Aşağıdaki adımları takip edin:

Tuz ilavesi:

Adım 1: Filtrelemeyi açın.

Adım 2: Tuzlama makinesini açmayın.

Adım 3: Suya ne kadar tuz eklenmesi gerektiğini belirleyin. Kılavuzdaki verileri ve tabloları takip edin.

Adım 4: Doğru miktarda tuzu tüm havuz alanına eşit olarak dökün. Skimmer üzerinden tuz eklemeyin, tıkanabilir.

Adım 5: Tuzun çözünmesini hızlandırmak için, tuzu havuzun dibine, örneğin bir süpürge ile eşit olarak yayabilirsiniz. Tuz dipte tek bir yerde kalmamalıdır.

Adım 6: 24 saat sonra, tüm tuz çözündüğünde, tuzlama makinesini açabilirsiniz. İstedığınız süreyi ayarlayın. Kılavuzdaki tabloları takip edin.

Tuzlama makinesi E92 hatası gösteriyorsa, sistem suyun içinde yüksek tuz seviyesi ölçmüştür. Sorunu çözmek için önce elektrodu kılavuza göre temizleyin. Bundan sonra, havuz suyunun bir kısmını yeni su ile değiştirmeniz gerekir. Aşağıdaki talimatları takip edin:

Tuzun çıkarılması:

Suya çok fazla tuz eklerseniz, tuzlama makinesi E92 hatasını gösterecek ve bip sesi çıkarmaya başlayacaktır. Tuz seviyesi düşürülmelidir. Bu, 92 kodu kaybolana kadar havuz suyunun bir kısmını (yaklaşık %25'i) yeni temiz su ile değiştirerek yapılabilir.