

Filtreleme kapağı etrafında su sızıntısı

Bir kartuş filtrelemesinin üst kapağından su sızmasının birkaç nedeni vardır. Ana neden, kötü yerleştirilmiş bir sızdırmazlık halkasıdır. Sızdırmazlık halkası kapağın dişli olduğu yerde değil, kapağın altında filtreleme gövdesindeki bir olukta olmalıdır. Halkanın kötü yerleştirilmesi nedeniyle, filtreleme düzgün bir şekilde kapatılmaz ve bu da su sızıntısına neden olabilir.

Lütfen aşağıdaki adımları takip edin:

- Adım 1:** Kapak vida somununu gevşetin ve kapağı çıkarın.
- Adım 2:** Sızdırmazlık halkası, kapağın dişli bölgesindeyse çıkarın. (İçeride sıkışmışsa, sızdırmazlık halkasını gevşetmek için halkayı hafifçe yere vurabilirsiniz)
- Adım 3:** Sızdırmazlık halkasını filtreleme gövdesindeki dairesel oluğa yerleştirin (kapağı yerleştirdiğiniz yer).
- Adım 4:** Kapağı sızdırmazlık halkasının üzerine yerleştirin.
- Adım 5:** Kapaktaki vida somununu sıkın.

Aşağıda doğru ve yanlış takılmış sızdırmazlık halkasının bir resmini bulacaksınız. Lütfen sızdırmazlık halkasının doğru takılıp takılmadığını kontrol edin. Doğru takılmadıysa, lütfen yukarıdaki adımları takip edin.

